


Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade

BTSB001 ZB BAUTEILSCHUBLADE




MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade

BTSB003

ZB SCHUBLADENGRUNDGESTELL



4933


Nur bei
Kippfenster
Ausführung

MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade

BTBS005 ZB SCHUBLADE




MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade

BTSB007 ZB AUFBAU FÜHRUNGSRollen




MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade


BTSB009 ZB KIPPFENSTER



MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

BTSB011 ZB STÜTZROLLE




MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr

Übersicht Ersatzteile Bauteilschublade

BTSB015 ZB BÜGEL KPL

9521



MULTINORM d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 59a, 32272 CERNA, HRVATSKA/KROATIEN

telefon: +385 32/337-422, fax: +385 32/844-826, E-mail: multinorm@multinorm.hr, www.multinorm.hr